




ELEWACJA POŁUDNIOWA

Stan istniejący

- OZNACZENIA
-  Pęknięcia i zarysowania
 -  Odspojenia i ubytki
 -  Poziom nadmiernego zawilgocenia wg pomiarów ??

Nazwa zamierzenia budowlanego:	RENOWACJA KAPLICY LIGĘZKÓW W SULEJOWIE			
Tytuł rysunku:	INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO- KONSERWATORSKA			
Inwestor:	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. FLORIANA W SULEJOWIE			
Adres:	Podkumędz 2, 97-330 Sulejów (dz. nr 389, 390 obr. Sulejów 8)			
Nazwa rysunku:	ELEWACJA POŁUDNIOWA			
Imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI	podpis projektanta:	Skala rysunku:	1:50
Numer upr. budow. / Numer rej. samorządu budow.:	304/86/L LO-0189			
Data wykonania projektu:	LIPIEC - WRZESIEŃ 2024 R.	podpis projektanta sprawdzającego:	Numer rysunku:	IN. 09
Imię i nazwisko projektanta sprawdzającego:	mgr inż. arch. PIOTR DANKOWSKI			
Numer rejestru samorządu budowlanego:	LO-0701			
Data sprawdzenia projektu:	WRZESIEŃ 2024 R.			